

## 令和6年 建設業死亡災害事例

No.	月	業種	職種	事故の型	発生状況の概要
			年齢	起因物	
			経験		
1	4月	その他の建設業	設備機械工	はさまれ、巻き込まれ	機械式駐車場の整備工事中において動作確認していた際、リフト付近で異音が生じたため、運転させながら覗き込んだところ、車両を載せるパレットの支柱と設備の間に被災者の頭部が挟まれたもの。
			40代		
			10年以上20年未満	エレベータ、リフト	
2	5月	その他の建設業	作業者・技能者	交通事故(道路)	機械設備の設置工事現場に車で向かう途中、高速道路上で停止していたところを後方からのトラックに衝突されたもの。
			40歳代		
			10年以上20年未満	トラック	
3	6月	建築工事業	解体工	飛来、落下	解体現場における重機による地上解体中、落とした解体ガラが地上にあった配管をはじき飛ばし、重機の後方で散水作業をしていた被災者の胸に直撃したものと推測される。
			50歳代		
			10年以上20年未満	その他の材料	
4	7月	土木工事業	土工	高温・低温の物との接触	学校のグラウンド改修工事を行っていたところ、熱中症により死亡したもの。
			40歳代		
			1年未満	高温・低温環境	
5	7月	建築工事業	鉄筋工	高温・低温の物との接触	鉄筋圧接業務の補助役を担っていたところ、熱中症により死亡したもの。
			50歳代		
			10年以上20年未満	高温・低温環境	
6	7月	その他の建設業	作業者・技能者	はさまれ、巻き込まれ	地下スロープ内で高所作業車のアウトリガ一張り出し作業中に、高所作業車が逸走し始め、被災者を巻き込んだもの。
			50歳代		
			20年以上30年未満	高所作業車	
7	7月	建築工事業	作業者・技能者	激突され	被災者は、掘削用機械による敷き鉄板を移動させる作業の補助業務に従事していたところ、掘削用機械が転倒し、同機械の下敷きとなったもの。
			20歳代		
			10年以上20年未満	掘削用機械	
8	7月	建築工事業	鉄筋工	墜落、転落	屋上階床上に搬入した鉄筋束の端部をクレーンで持ち上げようとしたところ、かけていたワイヤーロープが外れ、荷が落下した衝撃で資材を置いていたデッキプレートが崩落し、被災者が巻き込まれて約11m墜落したもの。
			20歳代		
			5年以上10年未満	作業床、歩み板	
9	8月	建築工事業	管理者	はさまれ、巻き込まれ	高架駅の設備更新工事において、道路上に高所作業車を配置し、被災者ほか2名が同作業床に乗り、順次、同駅下部の外壁材を取り外しながら内部を点検する作業中、同作業床内部から身を乗り出して操作していた被災者が同外壁材と作業床の手すりの間に頭部が挟まれ、死亡したもの。
			50歳代		
			20年以上30年未満	高所作業車	
10	8月	土木工事業	土工	高温・低温の物との接触	鉄道工事の非常口(立坑)を建設している現場でダンプカーの運転を終え、会社に戻った後、熱中症により死亡したもの。
			50歳代		
			1年以上5年未満	高温・低温環境	

本表の災害は、東京労働局管内の事業場で令和6年に発生した建設業の主な死亡災害です。

## 令和6年 建設業死亡災害事例

	月	業種	職種	事故の型	発生状況の概要
			年齢	起因物	
			経験		
11	9月	建築工事業	その他の作業 者	激突され	コンクリートポンプ車の輸送管内の生コンクリート除去作業のため、洗淨ボールを輸送管に挿入し、圧縮空気を輸送管内に送り、洗淨ボールで生コンクリートを押し出していたところ、ホースの先端から白煙と洗淨ボールが飛び出し、その反動で振れたホースに激突されたもの。
			50歳代		
			30年以上		

本表の災害は、東京労働局管内の事業場で令和6年に発生した建設業の主な死亡災害です。