

令和 5 年 建設業死亡災害事例

	月	業種	職種	事故の型	発生状況の概要
			年齢	起因物	
			経験		
1	2 月	建築工事業	解体工	飛来、落下	被災者がエレベーターの搬器上に倒れている状態で発見されたもの。搬器を吊っていたワイヤロープが切断したことにより、落下してきたカウンターウェイトに接触したと推測される。
			50歳代	エレベーター、リフト	
			5年以上10年未満		
2	5 月	建築工事業	とび工	激突され	くい打機（移動式クレーンに基礎工事用アタッチメントを取り付けたもの）を作業箇所へ移動させる際に、傾斜になっている箇所です当該くい打機が横転し、車両が下敷きとなり車内で休憩していた労働者が死亡したものの。
			50歳代	基礎工事用機械	
			30年以上		
3	5 月	土木工事業	土工	おぼれ	被災者が護岸から水中ポンプを川に沈める作業を行っていたところ、護岸端から川に転落したものの。
			50歳代	建築物、構築物	
			1 年未満		
4	7 月	土木工事業	とび工	おぼれ	橋梁塗替工事に於いて吊り足場の組み立て作業を行うにあたり、被災者が橋梁端部に取り付けられていた昇降はしごを降りていたところ、橋梁から約10m下の海面に墜落し、溺死したものの。
			20歳代	はしご等	
			1 年以上 5 年未満		
5	7 月	建築工事業	作業員	高温・低温の物との接触	現場で資材の片づけ等を行っていた作業員が熱中症により亡くなったものの。
			40歳代	高温・低温環境	
			5 年以上10年未満		
6	8 月	建築工事業	軽作業員	崩壊、倒壊	新築工事現場において、隣接する建物との境界に高さ 1 m 程度の間仕切りブロックを設置するため、ドラグショベルにて機械掘削作業を行った後、ショベルを用いて手元掘削作業を行っていたところ、隣接する住宅のコンクリートブロック塀が倒壊し、下敷きになったものの。
			20歳代	建築物、構築物	
			5年以上10年未満		
7	8 月	建築工事業	防水工	墜落、転落	学校内 1 階食堂の屋根（2 階相当）において、作業床の端に背を向けて防水シート貼り作業をしていた被災者が、作業床の端から墜落（約 4 m）したものの。
			50歳代	建築物、構築物	
			10年以上20年未満		
8	8 月	土木工事業	車両系建設機械運転者	高温・低温の物との接触	水道管の布設工事に於いて、午後に具合が悪いと申し立て、休憩していたドラグショベルのオペレーターが熱中症により死亡したものの。
			60歳代	高温・低温環境	
			30年以上		
9	8 月	建築工事業	作業員・技能者	高温・低温の物との接触	現場において、養生、養生撤去、清掃等の業務に従事しており、ごみを屋外に運んでいた際に倒れ、熱中症により死亡したものの。
			50歳代	高温・低温環境	
			30年以上		
10	8 月	その他の建設業	設備機械工	はさまれ、巻き込まれ	小学校の給食配膳用リフトの改修工事に於いて、搬器上部と 2 階荷取口の三方枠上部に腹部及び頸部を挟まれたものの。
			50歳代	エレベーター、リフト	
			30年以上		

本表の災害は、東京労働局管内の事業場で令和 5 年に発生した建設業の死亡災害です。

令和 5 年 建設業死亡災害事例

	月	業種	職種	事故の型	発生状況の概要
			年齢	起因物	
			経験		
11	9 月	建築工事業	とび工	墜落、転落	現場において、7 階梁用の鉄骨設置作業中、当該鉄骨が落下。鉄骨の設置作業のため鉄骨上に乗っていた作業員 5 名が約20m下の 3 階床まで墜落し被災。墜落した作業員のうち、2 名が死亡。
			30歳代 40歳代	屋根、はり、もや、けた、合掌	
			10年以上20年未満 10年以上20年未満		
12	9 月	その他の建設業	管理者	感電	業務終了後被災者が見当たらないため現場内を捜索したところ、現場屋上キュービクル内で倒れているのが発見されたもの。
			20歳代	電力設備	
			1年以上5年未満		
13	9 月	建築工事業	電工	墜落、転落	道路と現場を隔てる仮囲いを復旧するため、水平方向の単管パイプ同士を接続するためジョイントピンを差し込もうとしたところ、前方の開口部に被災者が倒れて墜落（約 4 m）したもの。
			70歳代	開口部	
			30年以上		
14	10月	その他の建設業	電工	墜落、転落	商品保管倉庫の屋根において、設置されていた太陽光パネルの点検作業を行っていたところ、プラスチック製の採光用屋根を踏み抜いて墜落（約 9 m）したもの。
			60歳代	屋根、はり、もや、けた、合掌	
			1年以上5年未満		
15	11月	建築工事業	作業者・技能者	飛来、落下	建物の解体工事において、9 階開口部（エレベーターシャフト）からコンクリートのガラが落下し、1 階のエレベーターシャフト内でガラをかきだす作業をしていた被災者に当たったもの。
			30歳代	その他の材料	
			5年以上10年未満		
16	12月	建築工事業	管理者	墜落、転落	工場のスレート葺き倉庫の屋根上に設置予定のソーラーパネルの設置箇所を被災者ほか 1 名で計測中、被災者が明り取り部分を踏み抜き、倉庫床に墜落したもの。
			60歳代	屋根、はり、もや、けた、合掌	
			10年以上20年未満		